

Manieren om asbest af te voeren

Type	Afmeting/volume	Kostprijs	Maximum #
plaatzak	± 300 x 125 x 30 cm	€ 30 (1 ^{ste}) / € 20 (vanaf 2 ^{de})	6
big bag	± 100 x 100 x 100 cm	€ 30 (1 ^{ste}) / € 20 (vanaf 2 ^{de})	6
container	12 m ³	€ 170	5
extra set PBM		€ 7	

Bijkomende informatie

- Per adres is een maximum aanvraagvolume toegelaten van 1500 m².
- Let wel, per lokaal bestuur is de beschikbaarheid en het totale volume beperkt! Indien de vraag de capaciteit overstijgt, behandelen we de aanvragen volgens de datum van aanvraag.
- Bij de levering worden telkens een informatiebrochure + 2 sets PBM's meegeleverd.
- Een set PBM's bestaat uit een stofmasker (type FFP3), tyvec overall en handschoenen.

Wist u dat u met kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest ook steeds bij een recyclagepark in de buurt terecht kan?

Werkwijze

- stap 1: surf naar www.igean.be/asbest of bel naar 03 350 08 14.
- stap 2: een medewerker maakt met u een afspraak en komt met u op de werf om mee de werken in te schatten en advies te verlenen.
- stap 3: samen bestellen we de juiste hoeveel materiaal (plaatzak, big bag of container, PBM's).
- stap 4: u zorgt onmiddellijk voor de betaling
 - via bancontact (als u een big bag of plaatzak bestelt)
 - via overschrijving (indien u een container bestelt)
 - op rekeningnummer BE83 0910 0060 0015
 - met als vermelding: naam + werfadres.
- stap 5: we spreken een leverdatum af waarop het materiaal op de werf zal worden geleverd.
- stap 6: nadat u klaar bent met de werken, maakt u een afspraak met ons via www.igean.be/asbest of telefonisch via 03 350 08 14 voor de ophaling.

Meer weten?

Voor meer algemene informatie over asbest kan u terecht op de website van OVAM via www.asbestinfo.be.

Wenst u meer informatie over de ophaling aan huis via Igean, surf dan naar www.igean.be/asbest.

Samen verslaan we het asbestbeest

Ophaling aan huis van hechtgebonden asbestmateriaal in uw gemeente



Waarom asbest verwijderen?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden.

Asbestvezels komen vrij bij verwerking (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Uw lokaal bestuur en Igean, in samenwerking met OVAM helpen u graag om veilig en vakkundig uw woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis.

Concreet levert Igean plaatszakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM's). U vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Meer informatie vindt u verder in deze flyer of op www.igean.be/asbest.


Welke soorten asbest zijn er?

Er zijn 2 soorten asbest:

1. Bij **hechtgebonden asbest** (vast asbest) zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.
2. Bij **niet-hechtgebonden asbest** (los asbest) zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

Waar vindt u asbest in huis?

In deze afbeelding vindt u een aantal vaak voorkomende materialen waarin asbest verwerkt kan zijn:



Al dan niet zelf asbest verwijderen?

Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen:

- **Hechtgebonden (vast) asbest**, waarbij de vezels stevig vastzitten
 - in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen, wordt best door een erkend aannemer of asbestverwijderaar verwijderd;
 - in goede staat kan u zelf verwijderen, als u de door OVAM opgelegde voorzorgsmaatregelen toepast (www.asbestinfo.be)

Dit zijn bv.

- asbestcementplaten en -buizen,
- asbesthoudende bloembakken,
- dakleien, schoorsteenpijpen.

- **Niet-hechtgebonden (los) asbest**, waarbij de vezels los zitten moet u **altijd** door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen, bv.

- dichtingskoorden en textiel,
- muurpleister,
- kalkisolatie CV-leidingen,
- kartondichtingen.

Een lijst met erkende asbestverwijderaars vindt u op www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx.

Hoe kan u asbest herkennen?

U kan een aantal trucjes toepassen:

- raadpleeg het productiejaar
Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is de kans groot dat het asbest bevat.
- bekijk de textuur
Plaatmaterialen in asbestcement hebben vaak een gewafelde structuur in de vorm van een honinggraat. Witte vlekken, 'asbestbloemen', verspreid over het oppervlak, wijzen vaak op de aanwezigheid van asbest.
- doe de vlamtest
Ga met een vlam over de zichtbare vezelbundels, aan een hoek of op een plaats waar het materiaal gebroken is. Gloeien de vezels alleen maar en worden ze niet vernield door de vlam? Dan is de kans groot dat het om asbest gaat.

Opgelet: deze methodes zijn richtinggevend. Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.

Wilt u 100% zeker zijn, dan moet u een staal laten analyseren door een erkend laboratorium.

Snelle checklist

1. Ik kan het materiaal zelf verwijderen zonder het te breken.
2. Ik kan het materiaal losschroeven met een traag draaiende schroefmachine.
3. Het materiaal lijkt nog in goede staat.
4. Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen en in zijn geheel veilig naar de container/big bag/plaatzak te brengen.
5. Ik weet waaraan ik begin.

Is het antwoord op al deze vragen 'ja'? Dan mag u het materiaal inderdaad zelf verwijderen, uiteraard mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Heeft u minstens 1 keer 'nee' geantwoord, dan neemt u best contact op met een aannemer of asbestverwijderaar!